
## **LAMPADE**





A974M

faretto a Led magnetico e posizionabile ovunque, **trasformatore incorporato**.

studiato per evitare al massimo le vibrazioni dovute alla macchina

**A974MT** 

stesse caratteristiche del modello A974M ma con trasformatore separato







A974P - T

A974P con staffe di fissaggio per macchine piane
A974T con staffa di fissaggio per tagliacuci





Lampada con lente biconvessa in vetro ottico Lampada fluorescente da 22W protetta da schermo frangiluce

a norma CE – completa di cavo e spina

A973/70-93

Carrello opzionale

## **LAMPADE**









**K9LED1W-** kit illuminante a Led modulare magnetico

Lampada LED **completa di alimentatore** stabilizzato . 1W 230V

particolarmente adatto per essere impiegato come sorgente di luce in una macchina per cucire per illuminare il punto di lavoro.

A7LED alimentatore separato 1 via Per tutti i modelli LED

A13350VL alimentatore fino a 3 vie

**K10LED1W-** kit illuminante a 2 LED modulari magnetici da 1W **completo di alimentatore** stabilizzato . 1W x2 230v



**K7LED1W** – Kit illuminante LED a luce fredda **completo di alimentatore** stabilizzato

Particolarmente adatto per essere impiegato come sorgente luminosa per macchine da cucire, punzonatrici, rivettatrici e in tutte le macchine dove necessiti una luce concentrata nella zona d'azione dell'utensile. Particolarmente resistente agli urti e alle vibrazioni data l'assenza del filamento.

## P11

Lampada magnetica ad incandescenza 10W/ 12v 230v (solo faretto)

**0011 kit completo** di trasformatore 12v/230v e potenziometro.

R10 potenziometro separatoT5 trasformatore separato 10W2/A lampadina ricambio a siluro

ricambi per modelli fuori produzione P9 - P7

art 1 lampadina a goccia per P7 e P9

T5 trasformatore per P7
T5B trasformatore per P9
R10 potenziometro per P7 e P9